Dott. Geol. Paolo LEPORATI
Studio: Via Pieve, 12 - 10122 Torino - Telfax: 011.436.21.29 Cell. 347.254.22.84
Abitazione: Via Galvani, 8 bis - 10144 Torino - Tel. 011.473.36.19
CONSULENZE GEOGMORTICHE PROTEZIONE IDROGEOLOGICA ESPERTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Cod. Fisc.: LPR PLA 41H02 S686P Partita IVA: 02966750013

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE
Via Verdi, 5 - 10060 Candiolo (TO) - Telfax: 011.962.11.88 Cell. 328.66.66.313
www.geologia-manutenzione.it - email: m.calafiore@geologia-manutenzione.it
INDAGINI GEOLOGICHE E GEOLOGICO-TECNICHE - ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI PIANI OPERATIVI NEI SETTORI:
Pianificazione territoriale e urbanistica, Difese del suolo e Manutenzione ordinaria del territorio
Cod. Fisc.: CLFMSM62D16F839X Partita IVA: 05740890011

ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
LEPORATI Paolo N° 25

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI ORBASSANO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE GENERALE

Elementi di approfondimento ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996 n. 7/LAP

CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

LEGENDA
SCALA 1:10.000

Elaborato **G7** | Data Ottobre 2008

- Orlo di terrazzo e scarpata erosionale relitta (altezza > 3 metri) talvolta obliterata da interventi antropici. Settori instabili per franosità potenziale dovuta a motivi litologici o morfologici (pendenza) e zone di accumulo di materiale fluitato dalle scarpate rosionali sovrastanti
- Orlo di terrazzo e scarpata erosionale relitta (altezza da 1 a 3 metri) talvolta obliterata da interventi antropici
- Orlo di terrazzo e scarpata erosionale relitta (altezza < 1 metro) talvolta obliterata da interventi antropici
- Orlo di rilevato o vallo di origine antropica
- Scarpate di cava
- Tratto di sponda soggetto ad erosione
- Alveo abbandonato
- Corso del Torrente Sangone nel 1880
- Corso del Torrente Sangone prima dell'alluvione del 1994 (per l'inviluppo storico dell'alveo del Sangone nel corso dei secoli si rimanda agli elaborati del prof. re V. ANSELMO)
- Aree interessate dall'evento alluvionale del novembre 1994 e aree idraulicamente allagabili
- Aree interessate dall'evento alluvionale dell'ottobre 2000
- Aree potenzialmente instabili per fattori litologici o morfologici (pendenza). Le aree nelle immediate vicinanze dei terrazzi più rilevati sono infatti caratterizzate da requisiti geotecnici mediocri, in quanto il materiale terroso fluitato dalla scarpata va a depositarsi poco più a valle
- Opere longitudinali (per gli approfondimenti si rimanda agli elaborati dell'Ing. V. Anselmo)
- Opere trasversali (per gli approfondimenti si rimanda agli elaborati dell'Ing. V. Anselmo)
- Discariche

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI RELATIVE AL PAI

- Limite tra la Fascia A e la Fascia B
- Limite tra la Fascia B e la Fascia C
- Limite esterno della Fascia C
- Limite di progetto tra la Fascia B e la fascia C
- Zone critiche. Manufatti consortili. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'Ing. Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

ALTRI DATI

- Limite comunale derivato dalla carta tecnica del Comune di Orbassano
- Limite comunale derivato dalla Carta tecnica regionale

COLLABORATORI

Informatizzazione: DOTT. Roberto Calafiore

La presente cartografia oltre ad aver recepito i precedenti pareri regionali espressi nei tavoli tecnici interdisciplinari dalle varie Direzioni regionali, si è adeguata alle ulteriori osservazioni emerse durante la Conferenza di Pianificazione e nei corso di incontri tecnici avuti con i Settori regionali Urbanistico Territoriale - Area Metropolitana, Difesa del Suolo, Opere Pubbliche e con l' A.R.P.A. Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale.