



CARTA TECNICA 1:1000



PIANO REGOLATORE GENERALE Tav. P4 1:1000



STATO ATTUALE - Riferimenti cartografici e di P.R.G.

via dei Mulini, n°

Scheda: MU-01

1



N
O
T
E

STATO ATTUALE - Documentazione fotografica.

via Dei Mulini, n°

Scheda: MU-01

2





N
O
T
E

STATO ATTUALE - Documentazione fotografica.

via Dei Mulini, n°

Scheda: MU-01

3



La facciata ha subito recenti interventi edilizi d'insieme. Si presenta come un complesso di non chiara origine. Presenta possibili alterazioni nelle aperture ma il risultato è visivamente gradevole.

COPERTURA

Il manto è in laterizi; i pluviali sono in lamiera, esterni fino al piano terra.


PIANO TERRENO E AMMEZZATO

La facciata è rivestita ad intonaco con motivo a rilievo in corrispondenza degli angoli dell'edificio, una cornice in laterizio nell'attacco del tetto ed alla base uno zoccolo lapideo.

Le aperture sono state alterate per creare vetrine ed illuminazione. I serramenti sono in alluminio elettrocolore, di cui uno dotato di serranda avvolgibile in metallo.

Sul lato sinistro è visibile un tratto di recinzione muraria rivestita ad intonaco all'interno della quale è posta una apertura con motivo a cornice. Il serramento è in legno non recente.

<ul style="list-style-type: none"> • Classe edificio 	D1	<ul style="list-style-type: none"> • Uniformare i caratteri dell'edificio con SA 09 • Distinguere gli elementi di decoro architettonico attraverso l'uso di differenti tonalità di colore. • Utilizzare il legno come materiale per i serramenti
---	-----------	---



PROGETTO - Indicazioni di intervento	via dei Mulini n°	Scheda: MU-01	5
--------------------------------------	-------------------	---------------	---